

今津図書館は照明LED化工事のため、8月31日から閉館しています。

休館期間もあと少しとなり、12月2日の開館に向けて、職員一同開館準備を進めています。日ごろ今津図書館をご利用いただいている皆様には、長い間ご不便をおかけしましたが、あと少しお待ちくださるようお願いいたします。


～工事中の館内のようすをご紹介します その5～

11月に入り、足場の撤去作業が始まりました。



視聴覚室は1日で足場がなくなりました。

(11月2日)



開架室の南東の端から撮影しました。4分の1ぐらい足場が撤去されています。

(11月3日)



たった1日でこれだけ撤去されました。すごいスピードで足場がなくなっています。

(11月5日)



足場が完全になくなりました。

(11月7日)



床を保護していた
板が撤去されまし
た。一日ずつ元へ
戻っていきます。

(11月8日)



書架にかけられて
いたカバーも外さ
れました。

あとはブルーシー
トだけです。

(11月8日)



明るくなって、元の図書館が戻ってきました。

(11月9日)



カウンター前になにもないので広く感じますね。

これからお客様をお迎えする準備を始めます。

(11月9日)

より利用しやすい図書館になりますよう、職員一同準備を進めてまいります。

みなさま、もうしばらくお待ちください。

【再予告】安曇川図書館は照明LED化工事のため、12月1日(木)から令和5年2月28日(火)まで、休館させていただきます。日ごろ安曇川図書館をご利用の皆さま、ぜひ市内の他の図書館をお訪ねください。職員一同お待ちしております。


～工事中の館内のようすをご紹介します その4～



10月15日は
工事がお休みだっ
たので、館内探検
してみました。

足場を上ってライ
トチューブのそば
まで来ました。

(10月15日)



ライトチューブを
横からみたところ。

(10月15日)



下から見上げると
こんな感じです。
正面は明り取りの
窓です。陽の光が
差し込んでいま
す。

(10月15日)



写真の手前から
奥に向かって、
新設していただ
いた照明器具が
見えます。近く
まで行ってみま
す！

(10月15日)




照明器具は大人の頭ぐらいの大きさです。

(図書館利用者カードしか比べるものを持っていなかったので…わかりづらくてすみません。)

(10月15日)


ここにも足場が！



ライトチューブのさらに上にも足場が見えるので、見に行ってみます。

(10月15日)

ライトチューブ



図書館 2階の書庫を通りすぎ、怪しげな階段を上ったところにある小さな扉から中に入ります。
(10月15日)



開架室吹き抜けのてっぺんにある作業用通路に通じる扉から見たところ
です。(暗い写真でごめんなさい。)
(10月15日)



上の写真の通路は、矢印で示した構造物の内側にあります。

(10月15日)



小さなドアから入って通路を進みます。

(10月15日)



通路から横を見ると、ところどころカバーが外されています。ここから下が見えるとさすがにドキドキします…。

(10月15日)

今回は、職員もめったに立ち入らないところを紹介しました。

日々工事を進めてくださっている皆さんに感謝です。

休館期間も折り返し地点を過ぎましたので、12月2日の開館に向けて、これから準備を進めていきます。

…ここで、安曇川図書館からのお知らせです。



安曇川図書館の敷地内に工事を示す看板を設置いただきました。

これから工事の準備が始まります。

【予告】安曇川図書館は照明LED化工事のため、12月1日（木）から令和5年2月28日（火）まで、休館させていただきます。日ごろ安曇川図書館をご利用の皆さま、ぜひ市内の他の図書館をお訪ねください。職員一同お待ちしております。

～工事中の館内のようすをご紹介します その3～



しばらく工事中の館内写真をホームページに載せていませんでしたが…

照明器具を取り外してあるため、こんな写真しか撮れなかったからです…。

(9月21日)



あかりがないと、窓際でもこんなに暗いのですね…。

(9月21日)



とにかく、どこもかしこもこの状態なので…。電気のありがたみを実感しました。

(9月21日)



新しく取り付ける照明器具がたくさん届き始めました。

それにしても、あかりがないので写真が暗いです…。

(9月22日)



どの部分に取り付ける器具か、品番ごとに分類して、検査を受けてから取り付けます。

(9月26日)



整然と並べられた器具。


見ていて気持ちがいいですね。

(9月26日)



急ピッチで工事が進みます。明るい館内が戻ってきました。

(10月13日)



ライトチューブ復活!! (左側)

写真中央に小さく光るのは、新設していただいた電灯です。めっちゃ明るいです!! 「足場が取れたらもっと明るくなりますよ」と教えていただきました。

(10月13日)

ライトチューブ

新設の電灯

だんだん工事が進んできました。できあがりがとても楽しみです!

～工事中の館内のようすをご紹介します その2～



蛍光灯の器具が取り外されています。
こんなにたくさんあったのですね…。
(9月12日)




エントランスのガラスの天井を開けて、中の器具や配線が取り外されています。
(9月12日)



新しい器具を取り付けるまで、この状態が続きます。
(9月12日)



取り外した器具はこれかな？
(9月12日)



足場が完成して作業が進み、天井吹き抜け部分のライトチューブが取り外されています。
(9月15日)



ライトチューブがなくなりました。(先週の写真と見比べてみてください。)
(9月16日)

※先週分(その1)は、その2の続きにあります。



足元を見ると、
ちょぴり足がす
くみます。
(9月16日)



取り外された
ライトチュー
ブ。手前は普通
の蛍光灯です。
大きさにびっく
りです。
(9月16日)


～工事中の館内のようすをご紹介します その1～




板を敷いて床を保護し、本や書架が汚れないようビニールで覆います。
(9月1日)



足場を組む作業が始まりました。
(9月5日)



迷路のようになって
きました。
(9月9日)



ライトチューブ
に手が届く高い
足場です。
(9月9日)



視聴覚室にも
迷路ができました。
(9月5日)



植物は
雑誌コーナーに
避難しています。
(9月9日)